

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patzite final de la zona 1 Palín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0169-43	FECHA:	5/07/2024



pintura de muros y paredes interior y exterior



instalación de pila a la red de drenaje dentro de la cocina y fuera de la cocina



instalación de cielorraso dentro de la cocina



pintado y reparación de puertas



sustitución de canales a canales de alto caudal con ganchos sostenedores



reparación de paredes repello y cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patzite final de la zona 1 Palín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0169-43	FECHA:	5/07/2024



reparación de base y tapadera de candela de drenaje.



instalación de base para depósito de agua



sustitución de barandas de metal suministro e instalación



sustitución de cubierta de lámina y bajadas de agua



sustitución de toda la red de energía eléctrica, cables de diferentes calibres tomacorrientes, interruptores entubados de línea general placas, lamparas, tiembres



culminación de columnas para colocación de puerta principal (entrada)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

