

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Totonicapán                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Estación Rodríguez, Cantón Poxlajuj, Totonicapán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0174-43 | FECHA:                         | 3 DE JUNIO DE 2024                                      |



Foto1: colocación de pizo en cocina. Fubndicion de solera para asegurar paredes, ya que son prefabricadas.



Foto 2: barandas de metal para las gradas que llevan al segundo nivel, repello de paredes.



Foto 3: Reparacion de vidrios rotos y colocación de balcones para las ventanas de la parte del primer nivel.



Foto 4: Repello de cocina



Foto 5: Cambio nde puerta de la cocina.



Foto 6: cambio de tazas de sanitarios de niños ya que tienen fugas, una taza pequeña para niños de preprimaria y 2 para niños de primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Catco Mural/Experto*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Bautista M. Díaz*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN   | MUNICIPIO:                     | TOTONICAPÁN                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE ESTACIÓN RODRIGUEZ CANTON POXLAJUJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-0174-43 | FECHA:                         | 3 DE JUNIO 2024                           |



Foto7: colocacion de balcones en ventanas que dan hacia la montaña.



Foto 8: colocación de pizo en aula de primer grado y repello de paredes.



Foto 9. colocación de pizo en aula de preprimaria y repello de paredes.



Foto 10. colocación de pizo del salón de la escuela.



Foto 11: repello de paredes de Salon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

*Cedros Manuel Zapotero*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Don Luis*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

