



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE


X

☒


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ESTACION RODRIGUEZ CANTON POXLAJUU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0174-43	FECHA:	3 DE JUNIO DE 2024




Cocina



Cocina




Repello Aula de primero Primaria



Repello pared salón



Instalación de baranda



Colocación de piso aula de primero y salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C. Mario Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



B. L. P. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público