

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Manuel García Elgueta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chotacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0512-43	FECHA:	15 de ago de 2024



Foto 1: Techo de la cocina terminado.



Foto 2: Repello finalizado del exterior de la cocina.



Foto 3: Piso terminado dentro de la cocina



Foto 4: Reubicación de tubo de caída de agua.



Foto 5: Fren



Foto 6: Ampliación de piso de cemento frente a la cocina terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Manuel García Elgueta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chotacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0512-43	FECHA:	15 de agosto de 2024



Foto 7: Puerta reparada



Foto 8: Repello terminado parte frontal de la cocina



Foto 9: Balcones colocados en el interior.




Foto 10: Nueva estructura metalica balcon refuerzo de seguridad de la dirección



Foto 11: Filipon instalado con que no contaba la cocina



Foto 12: Entubado de cables y nuevo sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

