



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pamesebal, Cantón Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0541-43	FECHA:	19/07/2024



Colocación de cielo falso para dirección



Colocación de cielo falso para dirección



Cambio de ventana por mal estado



Colocación de tubería para lavamanos



Cambio de azulejos



Cambio de piso y tasas sanitarias por estar en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

