



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pamesebal, Cantón Rancho de Teja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0541-43	FECHA:	03/09/2024



Culminación de Cielo falso para dirección



Culminación de Cielo Falso para dirección



Finalización de cambio de ventana por mal estado



Finalización de sustitución de lavamanos



Finalización de cambio de azulejos por mingitorio



Finalización de cambio de piso y tasas sanitarias por estar en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el primer de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

