

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                               |                                |                |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPAN                   | MUNICIPIO:                     | TOTONICAPAN    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M JESUS CARRANZA JUAREZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHUISUC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-1712-43                 | FECHA:                         | 28/06/2024     |



Foto1 .1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS,VIGAS Y LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 EN EL PASILLO HACIA LA COCINA



Foto 1.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS,VIGAS Y LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 EN EL PASILLO DETRÁS DE LOS SERVICIOS



Foto 1.3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS,VIGAS Y LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 ALA PAR DE LA BODEGA



Foto 1.3 Foto 1.3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA DE COSTANERAS,VIGAS Y LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 ALA PAR DE LA BODEGA



Foto 2.1 SUSTITUCION DE 6 PILARES Y UNA VIGA DE MADERA POR METAL GALVANIZADO EN CORREDOR FRENTE A TRES AULAS



Foto 2.1 SUSTITUCION DE 6 PILARES Y UNA VIGA DE MADERA POR METAL GALVANIZADO EN CORREDOR FRENTE A TRES AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF  
E.O.R.M. JESUS CARRANZA JUAREZ  
CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Jesus Carranza Juarez  
Jornada Vespertina  
Canton Chuisuc, Totonicapán



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                               |                                |                |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPAN                   | MUNICIPIO:                     | TOTONICAPAN    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M JESUS CARRANZA JUAREZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHUISUC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-01-1712-43                 | FECHA:                         | 10/07/2024     |



Foto 3.1 SUSTITUCION DE CANALES COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES, POR VAJADA DE AGUA DE METAL CON PESCANTE FRENTE A CINCO AULAS



Foto 3.2 SUSTITUCION DE CANALES COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES, POR VAJADA DE AGUA DE METAL CON PESCANTE LADO IZQUIERDO DE PATIO DE LA ESCUELA



Foto 4.1 PINTADA DE ESTRUCTURA METALICA DEL PATIO DE LA ESCUELA PILARES, COSTANERAS Y VIGAS



Foto 4.2 PINTADA DE BARANDAS EN GRADAS HACIA SEGUNDO NIVEL




Foto 5.1 SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN 6 APAGADORES Y 8 TOMACORRIENTES PARA CUATRO AULAS, SISTEMA ELECTRICO DE TIMBRE DE LA DIRECCION CAJA DE MADERA DE FLIPON DE LINEA



Foto 5.1 SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN 6 APAGADORES Y 8 TOMACORRIENTES PARA CUATRO AULAS, SISTEMA ELECTRICO DE TIMBRE DE LA DIRECCION CAJA DE MADERA DE FLIPON DE LINEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Aplicación  
E.O.R.M. JESUS CARRANZA JUAREZ  
CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela "Jesus Carranza Juarez"  
Jornada Vespertina  
Canton Chuisuc, Totonicapan