

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMAPÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1713-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Renglón 1 Techos: Instalación de lamina de bodega y cocina y pasillos de baños



Foto 2: Renglón 2 canales: Retiro e instalación de nuevos canales y tubería auxiliar




Foto 3: Renglón 3 Piso: Relleno con selecto y torta de concreto con mezon y piso, en bodega, cocina y baño, tallado de bordillo en baños.



Foto 4: Renglón 4 Pintura Aplicación de pintura en parales



Foto 5: Renglón 5 Plancha: Remodelación de Plancha



Foto 6: Renglón 6 Drenaje: Retiro de pavimento, y colocación de reposadera, colocación de tubería para mingitorio, acondicionamiento de caja de drenaje, y tubería auxiliar para canal de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMAPÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1713-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 7: Renglón 7 Paredes: remodelación de paredes de bodega, y azulejo para pared de baño mingitorio





Foto 8: Renglón 8 Ventana: Retiro e instalación de ventanas



Foto 9: Renglón 9 Puerta: Retiro de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Finalizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---