



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1 ALDEA CHUCULJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1715-43	FECHA:	07/07/2024



Foto1: VISTA DE LA PARED EXTERIOR DURANTE LA PINTADA



Foto 2: VISTA DE PARED Y COLUMNA INTERIOR DURANTE LA PINTADA



Foto 3: VISTAS DE LAS PUERTAS DURANTE LA PINTADA



Foto 4: VISTA DE LAS PUERTAS DURANTE LA PINTADA



Foto 5: VISTA DE LAS BARANDAS DURANTE LA PINTADA




Foto 6: VISTA DE LOS BALCONES DURANTE LA PINTADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael Alvarez Ovalle

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rafael Alvarez Ovalle

Firma y Sello Director Centro Educativo P

