

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 1 ALDEA CHUCULJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1715-43	FECHA:	15/07/2024




Foto 1: VISTA DE LA PARED EXTERIOR DESPUES DE PINTAR



Foto 2: VISTA DE PARED Y COLUMNAS INTERIORES DESPUES DE PINTAR




Foto 3: VISTA DE LAS PUERTAS DESPUES DE PINTAR




Foto 4: VISTA DE LAS PUERTAS DEPUES DE PINTAR




Foto 5: VISTA DE LAS BARANDAS DEPUES DE PINTAR




Foto 6: VISTA DE LOS BALCONES DESPUES DE PINTAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

