

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1725-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Colocación de piso en aulas módulo 1



Foto 2: Colocación de piso en aulas módulo 2



Foto 3: Ventana fijas y en mal estado, modulo 1



Foto 4: Ventana fijas y en mal estado, módulo 1




Foto 5: Puerta en mantenimiento




Foto 6: Puerta en mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

