

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANECHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1725-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 1: Piso actual módulo 1




Foto 2: Piso actual módulo 1




Foto 3: Ventanas corredizas módulo 1




Foto 4: Ventanas corredizas módulo 1



Foto 5: Puerta Módulo 1 reparado




Foto 6: Puerta Módulo 2 reparada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

