

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1762-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Cables colgados en aulas del primer nivel que es un peligro constante para los estudiantes.




Foto 2: Techo de una de las aulas del segundo nivel donde se colocará el cielo falso de cuarto primaria.



Foto 3: Cíompletar la banda actual hasta llegar al techo porque es un peligro latente para los estudiantes.



Foto 4: Cambio de tornillos del techo de las aulas del segundo nivel porque ya están muy resacos y oxidados.



Foto 5: Pintado de la escuela tanto en su interior y exterior.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---