

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXTOCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1949-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE MAYA A PORTON METALICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE POZO CIEGO POR SISTEMA BIODIGESTORIO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LETRINAS E INSTALACIÓN DE BAÑOS LAVABLES




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ORINALES E INSTALACIÓN DE MINGITORIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MALLA ACTUAL POR MALLA GALVANIZADA CON MARCOS METALICOS.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TUBO DE AGUA PLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXTOCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1949-43	FECHA:	3/06/2024





Foto 7: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES



Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVAS A PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---