

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED-523	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUICAJÁ ALDEA TZANIXNAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2040-45	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Instalación de ventanas, falta instalación de vidrios en la misma (porcentaje de trabajo realizado 50%)



Foto 2: Instalación de 8 balcones de momento, falta completar los 12 balcones (porcentaje de trabajo realizado 80%)




Foto 3: Instalación de 2 persianas para cocina, falta 1 persiana (porcentaje de trabajo 50% realizado)




Foto 4: Instalación de 8 puertas de metal, faltan 2 por instalar (porcentaje de trabajo realizado 80%)



Foto 5: Instalación de sistema eléctrico en toda la escuela, falta el corredor (porcentaje de trabajo ya realizado 90%)



Foto 6: Pintada de toda la escuela, falta 1 aula (porcentaje de trabajo realizado 90%)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

