

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED-523	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUICAJÁ ALDEA TZANIXNAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2440-45	FECHA:	05/07/2024




Foto 1: Instalación de ventanas y vidrios en la misma, trabajo finalizado en un 100%.




Foto 2: Instalación de balcones en ventanas, trabajo finalizado en un 100%



Foto 3: Instalación de 2 persianas, trabajo finalizado en un 100%




Foto 4: Mantenimiento y reparación de portas de metal, lijada, pintada y cambio de chapas, trabajo finalizado en un 100%



Foto 5: Instalación de sistema eléctrico en todo el centro educativo, trabajo finalizado en un porcentaje de 100%





Foto 6: Pintada de toda la escuela, Trabajo finalizado en un 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---