




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Totonicapán			☒
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0017-43			
		MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán	
		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Coxilque	
		FECHA:	20/11/2024	

 Foto 1: Aulas	 Foto 2: Cocina de frente
 Foto 3: Cocina parte de atrás	 Foto 4: Patio y gradas
 Foto 5: segundas gradas	 Foto 6: Fosa septica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--