

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chitaracena, Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0019-43	FECHA:	23/07/2024



Sustitución de piso de torta de cemento, por piso de torta de cemento alizado.



Mantenimiento a estufa Rural, que incluye azulejado y chimenea.



Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal y lamina troquelada aluzinc calibre 26 en juegos infantiles



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal y lamina troquelada aluzinc calibre 26, bodega



Reparación de banqueta de concreto



Pintura en muros Exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se deben agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firmado por el Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chitaracena, Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 02 - 0019 - 43	FECHA:	23/07/2024



Sustitución de chapas.



Mantenimiento a estructuras, puertas, chapas y nivelación de puertas.




Nivelación de Porton.



Nivelación de Puertas.

Observación: Si es necesario se deben agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y Sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo