

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-02-0119-43	FECHA	28/06/2024



AVANCE DEL TRABAJO



AVANCE DEL ENTECHADO



AVANCE DEL TRABAJO DE INTERIOR DE COCINA



IMAGEN DEL TECHO Y DE ESTUFAS DE LADRILLO



CHIMINEA EXTERIOR DE LA COCINA



ASI ESTA QUEDANDO EL ENTECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adaptar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
