

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0119-43	FECHA:	25/07/2024



AVANCE DE COLOCACIÓN DE PISO



COLOCACIÓN DE PISO EN COCINA TERMINADO



VISTA DE PUERTA DE COCINA



TERMINANDO EL ENTECHDO DE COCINA



FENALIZANDO EL TRABAJO DE COCINA



FINALIZANDO EL TRABAJO COLOCACIÓN DE PISO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

