

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0122-43	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto1: Colocación de canal de metal



Foto 2: colocación de puerta principal.



Foto 3: Finalización del muro perimetral de block y columnas.




Foto 4: Finalizado del cambio de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.





Foto 5: Finalizado el cambio de piso de torta de concreto.



Foto 6: Impermeabilización de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

