

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LAZARO CHIGÜL ELIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA XETACABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-02-0126-43	FECHA	15/07/2024



Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para dos aulas



Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para dirección, laboratorio de computación y bodega



Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para galera de cocina



Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para servicios sanitarios




Sustitución de inodoros



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales controlando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM LÁZARO CHIGÜIL ELÍAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA XETACABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-02-0125-43	FECHA	23/07/2024



Mantenimiento a estructura, aplicación de pintura a puertas de servicios sanitarios



Sustitución de chapas



Sustitución de portón de Metal



Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OCE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

