

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Totonicapán	MUNICIPIO	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP Angela Lorena García Sazo de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio Las Claras Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-02-1735-42	FECHA	6/06/2024



Proceso de ejecución banqueta exterior



Banqueta en mal estado, interior



Pintura en mal estado.



Proceso de ejecución de Minjitorio



Proceso de ejecución de repello interior al patio



Proceso de ejecución de banqueta de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Angela Lorena G. de León
EODP42
Barrio Las Claras
San Cristóbal, Totonicapán

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público
Angela Lorena G. de León
San Cristóbal, Totonicapán

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Cristobal Totonicapan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Angela Lorena Garcia Sazo de De Leon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Claras Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-1735-42	FECHA:	6/06/2024



Cambio de servicio sanitario.



Proceso de reparacion de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

