

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO	SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM JUAN BAUTISTA GUTIERREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	3 AVENIDA 3-31 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-02-1916-43	FECHA	11/06/24



MUROS CON FISURAS



CAMBIO DE PUERTA DE BAÑOS DE NIÑOS, DE MADERA A METAL



PARED DE COCINA DONDE INSTALARAN LA VENTANA CON BALCON Y MALLA



CAMBIO DE REPOSADERA EN EL AREA DE COCINA



AREA DE LAVADEROS DE NIÑOS, CAMBIO DE PILA Y REPARACION DEL PISO



MANTENIMIENTO PINTURA Y ENGRASE A PUERTAS DE METAL DEL BAÑO DE NIÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Promotor de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
PROBLEMA DEL ESTABLECIMIENTO	EQUIM JUAN BAUTISTA GUTIERREZ			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	3 AVENIDA 3-31 ZONA 4
CÓDIGO DEL	08-02-1916-43			FECHA	



INSTALACION DE DRENAJE EN EL AREA DE NIÑOS E INSTALACION DE REPOSADERAS CON CONECCION A DRENAJE MAS CERCAÑO



CAMBIO DE TECHO TIPO DURALITA POR LAMINA TROQUELADA EN EL AREA DE LOS PACIOS



CAMBIO DE SANITARIOS AREA DE NIÑOS Y NIÑAS



SUSTITUCION DE PILAS EN EL AREA DE COCINA



SUSTITUCION DE LAPARAS TIPO LED EN BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALCONES EN BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Director		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	--

