




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parajes Paxola y Chijolom, Barrio Xolvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0026-43	FECHA:	20/11/2024

 Sustitucion de vidrios en aulas del centro educativo	 Aplicacion de pintura en paredes interior y exterior del centro educativo
 Remozamiento de cocina	 Remozamiento de cocina
 Instalacion de una Puerta en una aula del centro educativo	 Aplicacion de pintura para paredes interior y exterior del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

