

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocla, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Reparación de pared de aulas (alisado en muro)



Foto 2: Mejoramiento de iluminación de cocina



Foto 3: instalación de piso cerámico de 33 metros cuadrados



Foto 4: Sustitución de pila de cementó de dos lavaderos.



Foto 5: Reparación de azulejos en muebles de cocina



Foto 6: Mejoramiento de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepoclay, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores (aulas)




Foto 2: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 3: Sustitución de 2 chapas de puertas para aulas.



Foto 4: Sustitución de plafoneras.



Foto 5: Reparación de lámparas.




Foto 6: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocla, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Mantenimiento de reposaderas.



Foto 2: Mantenimiento de cajas de registro.



Foto 3: Sustitución de tubería PVC línea principal, aguas pluviales.



Foto 4: Sustitución de llaves de chorro.



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto.





Foto 6: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepocla, aldea Tacajalvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0033-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Ampliación de ventanas para mejoramiento de iluminación (cocina)



Foto 2: Implementación de piso cerámico (aula 1)



Foto 3: Implementación de piso cerámico (aula 2)




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

