



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco el Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chicoj Barrio Xolvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0037-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: vista de nueve puertas pintadas y finalizadas




Foto 8: Techo terminado de colocar



Foto 9: Instalación de energía eléctrica



Foto 10: vista de un filipón colocado en su terminación



Foto 11: Vista Colocacion de depósito de agua de 1700 litros.



Foto 12: Vista colocación de una chiapa de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco el Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chicoj Barrio Xolvé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0037-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: vista de en el interior de cocina trabajo finalizado



Foto 2: vista de plancha trabajo terminado




Foto 3:, vista de techo de lamina terminado



Foto 4: vista de parte de patio en frente de cocina terminado



Foto 5: vista de pasillo a remozar que conduce a bodega y cocina terminado



Foto 6: vista de puertas terminadas de pintar y portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello del Director de Seguro Educativo Público

