



Ministerio de Educación

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O. R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO DE TEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0153-43	FECHA:	14/09/2024



Foto 1: Pintura en muros internos y externos de la cocina en estado de deterioro, es necesario el cambio de la misma con pintura latex.



Foto 2: Se demolerá la pared de la cocina y módulo de servicios sanitarios, para la ampliación del módulo de la cocina.




Foto 3: Se demolerá el sistema de lavamanos, y se planteará su ubicación en otra área.



Foto 4: Cambio de piso de granito debido a su deterioro a piso de cerámico antideslizante en el módulo de cocina.



Foto 5: Área de colocación de pedestales de concreto y remozamiento de puerta de metal, mediante pintura anticorrosiva y cambio de lámina.



Foto 6: Área de remozamiento de muros de mampostería, módulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

