

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0156-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: La pared exterior del modulo 1, 2, 3, 4 y 5 necesitan ser pintados y las puertas necesitan mantenimiento y colocación de chapas



Foto 2: Parte trasera del modulo 2 la pintura esta muy deteriorada y necesita atención



Foto 3: El muro perimetral necesita pintura en la parte frontal interna y los laterales internos, y una parte del exterior del modulo 1 que esta en el area de la parte de atrás.



Foto 4: tres aulas del modulo 3 se requiere de colocación de ventanales y los vidrios así como en el modulo 2 necesita cambio de dos vidrios.



Foto 5: Modulo 4 requiere pintura exterior, cocina se requiere de pintada en la pared exterior



Foto 6: modulos 2 y tres necesitan de pintura en paredes exteriores y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público