

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Chiksac JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiksac, aldea Chajabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0013-43	FECHA:	4/2/2024



Realización de pavimentación



Durante la pavimentación



Durante la puesta de puertas



puesta de ventanas faltando los vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PLH4



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Chiksac JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiksac, aldea Chajabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0013-43	FECHA:	23-08-2024



Pintada de una puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PLICA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--