

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0024-45	FECHA:	15/11/2024



Foto19:Impermiabilización de terraza.



Foto 20:Impermiabilización de terraza



Foto 21:Reparación de repello de pared



Foto 22: Reparación de repello de pared.



Foto 23: Reparación de caja de drenaje



Foto 24: Reparación de caja de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0024-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 25: Suministro de pintura interior y exterior.



Foto 26: Suministro de pintura interior y exterior



Foto 27: Reparación o sustitución del sistema electrico



Foto 28: Reparación o sustitución del sistema electrico.



Foto 29: Reparación de chapas y pintura de puertas



Foto 30: Reparación de Chapas y pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0024-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 31: Reparación de Ventanas



Foto 32: Reparación de ventanas



Foto 33: Reparación de Lavamanos/Sanitarios



Foto 34: Reparación de Lavamanos/sanitarios.



Foto 35 INSTALACIÓN DE LAMPARA



Foto 36: INSTALACIÓN DE LAMPARA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---