

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
	☐	☐	☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0024-45	FECHA:	129/11/2024



10 de diciembre de 2024 8:31 a.m.

Foto 37: IMPERMIABILIZACIÓN



10 de diciembre de 2024 8:30 a.m.

Foto 38: IMPERMIABILIZACIÓN:



10 de diciembre de 2024 8:30 a.m.

Foto 39: REPARACIÓN Y REPELO DE PARED



Foto 40: REPARACIÓN Y REPELO DE PARED



Foto 41: REPARACIÓN RED DE DRENAJE



Foto 42: REPARACIÓN RED DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
	☐	☐	☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0024-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 43: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 44: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR:



Foto 45: REPARACION O SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 46: REPARACIÓN O SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO.



Foto 47: INSTALACIÓN DE CHAPAS Y REPARACIÓN DE PUERTAS



Foto 48: INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y completar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
	☐	☐	☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB, PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICUA ALDEA CHAJABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0024-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 49: REPARACIÓN DE VENTANAS



Foto 50: REPARACIÓN DE VENTANAS



Foto 51: REPARACION DE LAVAMANOS/SANITARIOS




Foto 52: REPARACION DE LAVAMANOS/SANITARIOS





Foto 53: INSTALACIÓN DE LAMPARAS



Foto 54: INSTALACION DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público - INEB -
---	---