

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	08/11/2024



Instalando juego completo de ornillas en plancha de leña en cocina.



Instalando azulejos en entorno de plancha de leña en cocina.



Instalando tubos de concreto para chimeneas en plancha de leña en cocina.



Fabricando mesa de concreto en cocina.




Pila plástica de dos lavaderos a instalar en cocina



Cenefa en colocación en modulo 2 en escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	08/11/2024



Deposito de agua de Politileno de 1,100 litros a instalar sobre terraza.



Fabricacion de mesa de concreto para cocina.



Realizando reparación y mantenimiento de puertas



Realizando cambio de instalación de linea electrica principal en modulo 2 de la escuela.




Realizando aplicación de pintura en muros exterior e interior en modulo 1.



Aplicación de pintura en muro perimental exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	08/11/2024



Colocación de canaletas y bajadas de agua en módulo 2 de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

