

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	15/11/2024



Cambio de juego de ornillas completos en plancha de leña.



Vista de entorno de plancha de leña para instalación de azulejos en cocina.



Cambio de chimeneas en cocina con tubos de concreto prefabricados en cocina.



Vista de espacio para ampliación de mesas de concreto en cocina.



Espacio de cocina donde se instalará pila plastica.



Vista para instalacion de cenefa en módulo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	15/11/2024



Deposito de agua de politileno de 1, 100 litros instalada sobre terraza.



Vista de instalación de mesas de concreto en cocina.




Puertas pintadas y reparadas.



Cambio de linea principal de energia electrica en modulo 2 del establecimieto.




Aplicación de pintura en muros de aulas interior y exterior modulo 1 y 2.




Vista de area de aplicación de pintura en muro exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	15/11/2024



Canales y bajadas de agua instaladas en techo de aulas existentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

