



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora San Andrés Xecul Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1924-43	FECHA:	14/08/2024



Mejoramiento de estufa de leña



Cambio de techo de cocina



SUSTITUCION DE PILARES DE MADERA POR CONCRETO EN CORREDOR



SUSTITUCION DE VIGAS DE MADERA POR CONCRETO CORREDOR DE ESCUELA



AMPLIACIÓN DE PAREDES, TECHO Y PISO DE COCINA YA QUE ES MUY REDUCIDA Y MADRES DE FAMILIA PICAN VERDURAS AFUERA ESTE ESPACIO

INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

