



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora San Andrés Xecul Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1924-43	FECHA:	22/08/2024



Instalación de sistema eléctrico en ampliación de cocina



MEJORAMIENTO DE ALTURA DE PLANCHA RURAL SE ENCUENTRA MUY BAJO



Cambio de techo en cocina



Sustitución de pilades y viga de madera en corredor



Nivelación de techo y solera bajo cubierta en aula 1 y 2 también cambio de costaneras de madera por costaneras galvanizadas.



cambio de techo de lámina de zinc po láminas troqueladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

