

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALOMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1964-45	FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



SUMINISTRO Y REPARACION DE COCINA ESCOLAR



INSTALACION DE PISO EN COCINA




PISO EN LAVANDERIA



DRENAJE EN LAVANDERIA Y SANITARIO



REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN POZO ARTESANAL



REPARACION Y MANTENIMIENTO CISTERNA(ROTOPLAS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALOMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1964-45	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2024



INSTALACION DE ROTOPLAS CON ESTRUCTURA METALICA



PLANCHA Y CHIMENEA COCINA



AZULEJO EN LAVANDERIA(PILA)



AZULEJO EN LA COCINA



INSTALACION DE MESA Y LAVADEROS EN COCINA



BAJADAS DE AGUA EN TERRAZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
