



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 645	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuinajtajuyup, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0006-45	FECHA:	2/04/2024



Foto1: Sustitución de techo




Foto 2: Remozamiento de aula, ampliación de muro de 10 hileras de block



Foto 3: Sustitución y nivelación de piso



Foto 5: Pintura de paredes interiores y exteriores de tres aulas.



Foto 6: Mejoramiento de cuneta.

Pablo



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto7: Sustitucion de puerta de un aula y dos puertas de servicios sanitarios.



Foto 8: Levantamiento y colocacion de ventana.



Foto 9: Sustitucion de laminas y costaneras, cambio de sanitarios y accesorios.



Foto 10: Sustitucion de cables, tomacorrientes y apagadores de tres aulas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente del COPPE

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público