



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 645	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuinajtajuyup, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0006-45	FECHA:	1/07/2024



Foto1: Sustitucion de techo



Foto 2: Remozamiento de aula, ampliacion de muro de 10 hileras de block



Foto 3: Sustitucion y nivelación de piso




Foto 4: Mejoramiento de Patio



Foto 5: Pintura de paredes interiores y exteriores de tres aulas.



Foto 6: Mejoramiento de cuneta.

Palib

Firma y sello del Presidente de la O



Stefan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Sustitución de puerta de un aula y dos puertas de servicios sanitarios.



Foto 8: Levantamiento y colocación de ventana.



Foto 9: Sustitución de láminas y costaneras, cambio de sanitarios y accesorios.



Foto 10: Sustitución de cables, tomacorrientes y apagadores de tres aulas.

Pablo D.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

