

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chulnajtajuyub, paraje Nintzitu, caserio Canqu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0052-43	FECHA:	15 de junio de 2014



Sustitución de ventanas e instalación de nuevas



Desinstalación de ventanas anteriores



Instalación de nuevos canales



Aplicación de pinturas en las aulas



remozamiento de la pared de una de las aulas por calor



Remozamiento de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el Anexo de fotos.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

