



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Bella Vista, Caserio Rachoquel, Aldea Xequemeya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0062-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Instalación de block



Foto 2: Colocación de cuarta hilada de block



Foto 3: Colocación de tubos galvanizados



Foto 4: Instalación de columnas de por medio



Foto 5: Terminación de cerco perimetral



Foto 6: Repello de la terminación del cerco perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Urbano Paul Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amplio Brindis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

