



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Bella Vista, Caserio Rachoquel, Aldea Xequemeya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0062-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Vista de la terminación del cerco perimetral



Foto 2: Terminación de cerco perimetral de la Escuela con block, maya y tubos galvanizados



Foto 3: Terminación del cerco perimetral



Foto 4: Culminación del cerco perimetral



Foto 5: Culminación del cerco perimetral de la Escuela



Foto 6: Terminación del cerco perimetral de block, columnas de por medio, tubos galvanizados y maya de 80 mts. Lineales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

