

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: Vista frontal de las mallas para cambio y reparación



Foto 2: Vista lateral de las mallas para cambio y reparación.



Foto 3: Vista lateral de las ventanas para los balcones del módulo 2.



Foto 4: Vista lateral de las ventanas para balcones del módulo 1.



Foto 5: Vista lateral de la pila para cambio




Foto 6: Vista de la caseta del pozo ciego para reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: Vista frontal de la estructura de madera por estructura de metal y lámina troquelada.




Foto 2: Vista frontal de la puerta para la reinstalación



Foto 3: Vista frontal de la puerta para cambio de chapa



Foto 4: Vista de las ventanas a reparar




Foto 5: Vista frontal de la ventana a reparar



Foto 6: Vista frontal de las ventanas a reparar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPN	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: Vista desde arriba del inodoro en mal estado



Foto 2: Vista frontal del inodoro en mal estado



Foto 3: Vista frontal del inodoro en mal estado.



Foto 4: Vista frontal de la continuación de la circulación



Foto 5: Vista de la circulación para continuar




Foto 6: Vista del flote para cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

