



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0238-43	FECHA:	5/07/2024



Foto1: Aula 1



Foto 2: Aula 2



Foto 3: Aula 3



Foto 4: Corredor



Foto 5: Cerco perimetral en parte posterior del establecimiento



Foto 6: Puerta Principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

