



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea los cipreses
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0241-43	FECHA:	viernes 12 de julio de 2024



Foto1: colocación de piso ceramico



Foto 2: colocación de piso ceramico



Foto 3: colocación de piso de granito



Foto 4: Ampliación de fosa septica




Foto 5: Sustitución de lamina Troquelada



Foto 6: sustittución de lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---