



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea los cipreses
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0241-43	FECHA:	Miercoles 24 de julio de 2024



Foto1: Finalización de colocación de piso ceramico



Foto 2: finalización de colocación de piso ceramico



Foto 3: finalización de colocación de piso de granito en cocina



Foto 4: finalización Ampliación de fosa septica




Foto 5: finalización de Sustitución de lamina Troquelada





Foto 6: Finalización de sustittución de lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

