

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pasaquiquim, aldea Pitzal, Momostenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0243-43	FECHA:	23 de julio 2024



Foto 1: Coplocación de piso en el aula del 2do. Nivel



Foto 2: Finalización y de colocación de piso y pintura del 2do. Nivel



Foto 3: Sustitución piso de cemento por piso granito.




Foto 4: Finalización de sustitución piso de cemento por piso granito.





Foto 5: Remozamiento integral de los modulos de los servicios sanitarios



Foto 6: Finalización de remozamiento integral de los modulos de los servicios sanitarios


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Pasaquiquim