



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paloma, aldea San Vicente Buenanabaj .
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0246-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Módulo 1



Foto 2: Módulo 2



Foto 3: Cambio de puertas



Foto 4: Mantenimiento de balcones y cambio de ventanas



Foto: Cambio de Techo módulo 2



Foto 6: Cambio de costaneras y techo módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GREISY ELISABETH RIGOBERTA VICENTE PELICO
Firma y sello del Presidente de la OPF



IGNACIO ALEJANDRO SONTAY VICENTE
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

