



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paloma, aldea San Vicente Buenabaj .
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0246-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Techo de Módulo 1



Foto 2: Techo de Módulo 2



Foto 3: Cambio de Costaneras de módulo 1.



Foto 4: Puertas de aulas y Dirección



Foto 5: Ventanas y balcones



Foto 6: Ventanas, puertas y balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GREISY ELISAMÍA RIGOBERTA VICENTE PELICÓ
Firma y sello del Presidente de la OPF



IGNACIO ALEJANDRO SONTAY VICENTE
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

