

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá, Momostenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0253-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Columnas en proceso de remozamiento




Foto 2: Columnas en proceso de remozamiento




Foto 3: Techo en proceso de remozamiento



Foto 4: Techo en proceso de remozamiento



Foto 5: Servicios sanitarios en proceso de remozamiento



Foto 6: Servicios sanitarios en proceso de remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público